Servois Préside até del

Dra. Fermanda Aparicio Secretaria del Concejo Deliberante Ciudad del Illa Milende

Problemas de seguridad vial de Lomas Sur, Barrio Pan de Azúcar, Academia de tenis, La Morada y San Isidro:

25/10/2021

SON TODOS DERIVADOS DE LA TRAZA Y USO DE LA COLECTORA SUR DE LA RUTA PADRE LUCCHESE.

1. Tránsito muy intenso, prácticamente compite con la ruta, sin control.

Se requiere señalización con velocidad máxima de 40 km en las cuadras totalmente urbanizadas y en los ingresos y egresos de los barrios señalados.

- 2. Se requiere instalación de reductores de velocidad como mínimo en el cruce de Carcarañá y El Ombú.
- 3. Se requiere senda peatonal en el cruce de Carcarañá y El Ombú.
- 4. Se requieren reductores de velocidad en la senda peatonal de la ruta Padre Lucchese y Carcarañá.
- 5. Se requiere reparación de intermitentes en la ruta Padre Lucchese y Carcarañá.
- 6. Se requiere alcantarilla en la cuneta de la bajada de la ruta en ese lugar hacia la colectora norte.
- 7. Cómo medida definitiva se requiere un puente peatonal en el lugar mencionado anteriormente.
- 8. Se requieren sendas peatonales en el distribuidor y rotondas del cruce de la ruta Padre Lucchese y Mendoza.

También sería oportuno colocar semáforos en este punto ya que la incorporación de vehículos desde la calle Mendoza agrava la situación en ese lugar.

9. Hasta tanto se encuentren medidas definitivas para resolver los conflictos en las zonas de distribuidores y rotondas de la ruta Padre Lucchese (en la zona del banco y estaciones de servicio, Avda. Argentina, La Morada y San Isidro) se sugieren iguales medidas a las anotadas en el punto 8.

TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS SE HACEN EN VIRTUD DEL CONFLICTO QUE GENERA EL TRÁNSITO EN LA RUTA MENCIONADA CON LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y CON LOS VEHÍCULOS PROCEDENTES DE LAS CALLE MENDOZA Y COMO UNA MANERA DE ORDENAR A AMBOS. POR SUPUESTO QUE ESA MEDIDA PODRÍA REPLICARSE EN LA ZONA DEL BANCO Y OTROS SECTORES DE LA CIUDAD.

Villa bllonde, 22/10/20

Just 4292 461